



Modernste mechanisierte Produktion  
vom Modell bis zum fertigen Gußteil

**AXMANN**



**Produktionsablauf**

- Bereitstellung der Modelleinrichtung
- Aufsetzen des Formkastenteiles
- Füllen der Form
- Abheben der Formkastenhälfte
- Schichten im Flutverfahren
- Zurichten der Form
- Gießen der Form
- Ausstoßen der Form



**AXMANN** Gießerei-Maschinen



Forstweg 3b · D-52382 Niederzier · Tel. (02428) 80 30 47 · Telefax (02428) 90 20 29